

Handlingsplaner for Fysisk APV, Sikkerhedsgruppe for Ada-/Hopperbygningen/Cavi/biblioteket

	Plan dato:	Udført dato:	Deltagere i / ansvarlig for:
Identificering:		26-09-2007	Ann Eg Mølhave
Prioritering:		26-09-2007	Ann Eg Mølhave
Løsning:	15-08-2007	15-08-2007	Sendt til Bente Levisen, rengøringsansvarlig
Kontrol:			

Område:

[Ada/Generelt](#)

Beskrivelse af problemet:

I forbindelse med mødeforberedelse kommer medarbejderen gående ned ad en trappe, drejer t. h. og falder og rammer en stålkand, som aflutter gulvet ved trappen. Gulvet er meget glat pga. oliebehandling. Medarbejderen pådrager sig en dyb flænge i højre underarm og bliver behandlet på skadestuen på Århus Sygehus. Endvidere har hun efterfølgende smerter i ryg og skulder som følge af faldet som behandles med fysioterapi.

Status i forhold til lovgivningsmæssige krav:

Årsager til problemet:

Glatte olierede gulve. Se endvidere problemet beskrevet under Hopper/Cavi d. 15.08.2007

Forslag til / valg af løsning:

Olien skal slibes ned i gulvene og overskydende olie skal fjernes efter påføring, da den ellers ligger som en glat hinde på gulvene.

Kontrol af forholdene og løsningens effektivitet:

Afventer halvårlig initiativ fra Teknisk forvaltning

Noter om økonomi:

?

Oprettet d. 12-11-2007 - Ann Eg Mølhave

Rettet d. 21-11-2007 - Ann Eg Mølhave

	Plan dato:	Udført dato:	Deltagere i / ansvarlig for:
Identificering:		15-08-2007	Søren E, efter div. henvendelser
Prioritering:		15-08-2007	Søren E
Løsning:	15-08-2007	15-08-2007	Sendt til Bente Levisen, rengørings ansvarlig

Handlingsplaner for Fysisk APV, Sikkerhedsgruppe for Ada-/Hopperbygningen/Cavi/biblioteket

Kontrol:			
----------	--	--	--

Område:

[Hopper/Cavi/Generelt](#)

Beskrivelse af problemet:

Gulve bliver glatte efter oliering. Talrige medarbejder falder, trods skilte om "glatte gulve". Vi forspørger til planer, og påpeger de problemer der er.

Status i forhold til lovgivningsmæssige krav:

Årsager til problemet:

Gulve efterlades olieret, det betyder de er glatte. Men derudover spredes olie til andre gulve, når man tillader gang på gulvene igen.

Forslag til / valg af løsning:

stop procedure eller fjerne overskydende olie eller afspær helt, indtil olie er HELT væk.

Kontrol af forholdene og løsningens effektivitet:

Afventer halvårlig initiativ fra Teknisk forvaltning

Noter om økonomi:

?

Oprettet d. 08-11-2007 - Søren Ertmann